


Metro 



Ruang Terkurung


Bekerja di ruang terkurung mendedahkan pekerja kepada pelbagai bahaya, antaranya:

1. Gas atau wap mudah terbakar
2. Gas toksik hidrogen sulfida (H₂S) dan karbon monoksida (CO)
3. Fizikal seperti suhu panas atau bunyi bising
4. Biologi seperti serangga dan haiwan beracun
5. Kekurangan oksigen yang boleh menyebabkan lemas

Terdapat beberapa saranan prosedur kerja selamat yang boleh diamalkan seperti berikut:

- 1 Patuhi prosedur kemasukan ke ruang terkurung. Rujuk Kod Amalan Bekerja Selamat di Ruang Terkurung 2010.
- 2 Mohon Permit Kemasukan Ruang Terkurung.
- 3 Hadang bukaan ruang terkurung dan letak papan tanda amaran.
- 4 Pengudaraan paksa hendaklah dilakukan secara berterusan.
- 5 Pengujian gas yang berterusan.
- 6 Orang yang menjaga sentiasa berada di kawasan kerja.
- 7 Kemasukan oleh orang terlatih.
- 8 Keluar segera jika berasa kurang selesa atau penggera berbunyi.
- 9 Berhati-hati apabila melakukan pengepaman air keluar dari lurang kerana enjin petrol akan menghasilkan gas toksik CO.



© Grafik: Faruqy Hossain

